

# TENMARS

## TM-93

輻射/無線電磁波測試器  
使用說明書



CE

HB1TM930000

# 目錄

1	簡介	1
2	配件	1
3	安全與預防	1
4	儀器介紹	2
5	操作	3
5.1	目錄設定	3
5.2	螢幕亮度功能設定	3
5.3	5國語言選擇功能	4
5.4	單位選擇	4
5.5	警報設定	5
	5.5.1 輻射劑量率警報	6
	5.5.2 無線電磁波警報設定	7
5.6	校正因子	7
5.7	設定關機時間功能	8
5.8	聲音設定	9
5.9	時間 記錄 清除	9
5.10	版本資訊功能	12
5.11	回復出廠設定	12
6	一般規格	13
7	電器規格	15
7.1	輻射劑量率和劑量累計	15
7.2	無線電磁波強度	15
8	維護與維修	16
9	電池更換	16
10	產品最終處置	16

## 1 簡介

- 辐射劑量率，快速計測。。
- CPS/CPM: 蓋革計數器每秒/每分鐘的計數率。
- 無線電磁波偵測。
- 五國語言: English/繁體中/簡體中/日本語/Espñol。
- 辐射劑量率警報設定。
- 無線電磁波強度警報範圍設定。
- 辐射劑量率聲響輔助測量。
- 校正因子。

## 2 配件

- |   |         |
|---|---------|
| 1 | 電錶      |
| 1 | 說明書     |
| 1 | 9V 鹼性電池 |
| 1 | 攜帶盒     |

## 3 安全與預防

	注意！參考使用手冊。 不正確使用可能損壞電錶及其零件。
	如有必要打開機殼時，請避免碰觸機板， 以免誤觸 DC500V 高壓。
	符合歐盟指令

- 請勿操作於可燃氣體或潮濕環境。
  - 請勿將電錶置於高溫，潮濕或直接日曬的地方。
  - 操作高度：海拔 2000 公尺以下。
  - 操作環境：在室內使用，受污染程度為 2 級。
- EMC: EN61326-1:CISPR 11:Group 1, Class B  
 ◆ Class B - 設備適合在所有建築物中使用，包括住宅  
 及直接和公共低電壓電源供應網路連接的建築

- ◆ Group 1 - 裝置僅在其內部元件上使用射頻能量。
- 因此其 RF 放射量很低，不會對附近的電子設備造成干擾。

## 4 儀器介紹




Fig. 2 儀器描述：

1. 彩色 TFT 顯示器
2. 電源按鈕/設定按鍵
3. 設定按鍵
4. 設定按鍵
5. Mini USB 供電
6. 電池蓋

## 5 操作

- 按①鍵超過1秒電源開啟，顯示開機畫面。
- 開機畫面顯示約3秒，進入量測畫面。
- 短按“鎖定”鍵開啟或解除資料鎖定功能。當螢幕左上顯示“鎖定”時，表示鎖定讀值。
- 長按①鍵超過3秒，螢幕反白然後電源關閉。

### 5.1 目錄設定：

短按①鍵，進入或退出目錄設定。

螢幕顯示10個選項：



按選項鍵，移動到選定待變更功能，按確認鍵進入下一層設定，見5.2~5.11。

### 5.2 螢幕亮度功能設定：

接續5.1操作，按選項鍵√移動到選定待變更功能，按確認鍵儲存設定值，並跳回到量測畫面。



出廠預設為“最亮”

### 5.3 5 國語言選擇功能：

接續 5.1 操作，按 **確認鍵**  移動到選定待變更功能，按 **確認鍵** 儲存設定值，並跳回到量測畫面。



出廠預設為 "English"

### 5.4 單位選擇：

- 接續 5.1 操作，按 **確認鍵**  移動到選定待變更功能，進入下層設定。



- 按 **確認鍵**  移動到選定待變更功能，按 **確認鍵** 儲存設定值，並跳回到量測畫面。



\*當選擇輻射劑量累積，按 **確認鍵** 進入 3 輻射累積測量畫面。

3. 執行輻射劑量累積：
- 按 **▶** 鍵執行累積功能，當量測結束，按 **■** 鍵停止累積。



\*\*\*執行紀錄功能需長時間開機，必須使用 USB 電源，方可執行，若無外接 USB 電源此功能無效!!!

### 5.5 警報設定：

接續 5.1 操作，按 **■** 鍵 **V** 移動到選定待變更功能，選定後，按 **▲** 鍵，進入下一層設定：


- 選擇輻射劑量率選項，請參照 5.5.1
- 選擇無線電磁波選項，請參照 5.5.2

● 出廠警報預設為：	
0.5 $\mu$ Sv/h (啟動警報)	2.0 V/m (啟動警報)
0.3 $\mu$ Sv/h (綠色區域)	0.1 V/m (綠色區域)

- 輻射劑量率警報可調整範圍：0.30 ~ 40.00  $\mu$  Sv/h
- 無線電磁波可調整範圍：0.1 ~ 14.0 V/m。

## 5.5.1 輻射劑量率警報

1. 接續 5.5 操作，按 **確認** 鍵，進入下一層啟動警報設定，選擇高值或低值後按 **確認** 鍵，進入下層設定。



2. 按 **選擇▶** 鍵：數字游標向右移動。  
 按 **選擇▲** 鍵：數字 0~9 數字增加。  
 按 “**確認**” 鍵 鍵來儲存設定值，並跳回到量測畫面。  
 3. 啟動警報之設定(以高值)，當量測範圍為基準，自動判別是否超過黃色區極限達紅色區，警報響起!!  
 若設定低值超過高值按 **確認** 鍵，高低值自動互換儲存。



## 5.5.2 無線電磁波警報設定

1. 接續 5.5 操作，按 **確認鍵**，進入下一層啟動警報設定。



2. 按 “選擇▶” 鍵：數字下游標向右移動。  
按 “選擇▲” 鍵：數字 0~9 數字增加。  
按 **確認鍵** 鍵來儲存設定值，並跳回到量測畫面。
3. 啟動警報上限之設定，以量測範圍為基準，自動判別是否超過黃色區域極限達紅色區。  
若設定低值超過高值，按 “確認鍵” 高低值自動互換儲存。



## 5.6 校正因子

接續 5.1 操作，按 **確認鍵** **✓** 移動到選定待變更功能，按 **確認鍵** 進入下一層設定。




- 校正因子可調整範圍:0.01~5.00。

按“選擇▶”鍵：數字下游標向右移動。

按“選擇▲”鍵：數字0~9數字增加。


按“確認”鍵來儲存設定值，並跳回到量測畫面。



出廠警報預設為:1.00

### 5.7 設定關機時間功能：

接續 5.1 操作，按選擇鍵  移動到選定待變更功能，按確認鍵儲存設定值，並跳回到量測畫面。以分鐘為單位



出廠預設為 15 分鐘

### 5.8 聲音設定：

接續 5.1 操作，按 **選項鍵**  移動到選定待變更功能，按 **確認鍵** 儲存設定值，並跳回到量測畫面。量測畫面顯示  表示聲音開啟， 表示關閉。




出廠預設為高

### 5.9 時間 記錄 清除：

接續 5.1 操作，按 **選項鍵**  移動到 A 或 B 或 C 或 D，按 **確認鍵** 進入設定。




## A. 時間設置



- 按 **選擇** 鍵，當 **▼** 移動到想要設定時間格式，按 **確認** 鍵進入時間設置。
- 按 **選擇▶** 鍵，每按一下，**—** 游標 由左往右移動，當移動到想要設定的位置，按 **選擇▲** 鍵數字增加，直到您所需數字。(選擇▲按住數字自動增加循環)
- 按 **確認** 鍵來儲存設定值，並跳回到量測畫面。

## B. 紀錄間隔時間



- 按 **選擇▶**，每按一下，**—** 游標 由左往右移動，當移動到想要設定的位置，按右鍵 **選擇▲** 數字增加，直到您所需數字。(選擇▲按住數字自動增加循環)
- 按 **確認** 鍵來儲存設定值，並跳回到量測畫面。

## C. 讀取累積紀錄資料

讀取累積紀錄資料 n SN		讀取累積紀錄資料 n SN	
1		1	0.123
2		2	0.258
3		3	0.168
4		4	0.182
5		5	0.266
6		6	
7		7	
8		8	

確認 目錄 選擇

確認 目錄 選擇

- 讀取 1~8 紀錄資料, 按 確認 鍵返回測量模式。

## D. 清除紀錄



- 按 **選擇** 鍵，按一下 **√**
- 按左鍵 **確認** 鍵清除紀錄 返回測量模式。
- 注意!! 清除紀錄薄不可回復!!

## 5.10 版本資訊功能：

接續 5.1 操作，選單第九項軟體版本：1, 2, 3

- 按 **確認** 及中間 **(⑩)** 按鍵回到量測畫面。



注意!!清除紀錄簿不可回復!!

## 5.11 回復出廠設定：

接續 5.1 操作，按 **確認** 及鍵 **W** 移動到選定待變更功能，按 **確認**

鍵儲存設定值，並跳回到量測畫面。

注意!!清除紀錄簿不可回復!!

## 6 一般規格：

- 2.4 英吋 240\*320 TFT, 4 位數字最大顯示 3999.
- 資料鎖定功能。
- 低電池指示：高電力 低電力 .
- 過載顯示:OL。
- USB 外接供應電源指示：；插入外接電源時自動關機取消，符號消失。
- 輻射劑量率單位:  $\mu\text{Sv}/\text{h}$  及  $\mu\text{Rem}/\text{h}$  選擇。
- 輻射劑量累積單位:  $\mu\text{Sv}/\mu\text{Rem}$  選擇。
- 無線電磁波單位：電波功率密度 ( $\mu\text{W}/\text{m}^2$  /  $\text{mW}/\text{m}^2$ ), 電波功率密度 ( $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ), 電場強度 ( $\text{mV}/\text{m}$  /  $\text{V}/\text{m}$ ), 磁場強度 ( $\text{mA}/\text{m}$ ), 功率強度 ( $\text{dBm}$ )五種選擇。
- 5 種語言選擇: English / 繁體中文 / 簡體中文 / 日本語 / Espanol 西班牙語五種選擇。
- 自動關機時間設定: 出廠預設 15 分鐘, 使用者可自行調整 NO/1/3/5/10/15/3 分鐘; NO 代表取消自動關機, 顯示表示有設定自動關機。
- 聲音大小聲及關閉選擇。
- 警報值設定。
- 輻射劑量率及無線電磁波條形圖顯示。
- 輻射劑量率及無線電磁波歷史圖顯示：



20 組顯示

- 環境狀態顯示：

安全區綠色 一般區黃色危險區紅色

預定顏色區域僅供參考：使用者可以調整黃色高低區域。

	Dose rate Range	RF strength
The Green zone	≤0.19 $\mu$ sv/h	0~0.03mW/m <sup>2</sup> /0~0.1V/m
The Yellow zone	0.2~0.5 $\mu$ sv/h	0.1~2.0 V/m
The Red zone	>0.5 $\mu$ sv/h	>2.1 V/m

- 電池壽命：持續使用約 10 小時。
- 電源：9V 鹼性電池(NEDA 1604、IEC 6F22 or JIS 006P)。
- 操作溫濕度: 41 to 104°F (5 to 40°C); 80%RH 以下。
- 儲存溫濕度: 14 to 140°F (-10 to 60°C); 70% RH 以下。
- 外型尺寸: 115x60x31mm(長 x 寬 x 高)。
- 重量: 約 170g.
- 外接 USB 電源供給:
  - 規格：電壓 DC4.8~5.2V 電流 ≥500mA。
  - 外接 USB 電源供電時螢幕顯示 。
  - 插上 USB 線視同天線，進行測試時 USB 線勿超過按鍵上方，如超過進行無線電磁波強度測試動作，讀值無效。



## 7 電器規格：

精確度環境條件為： $23^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$  且  $\text{RH} < 80\%$

### 7.1 輻射劑量率和劑量累計

取樣率	1 次/10 秒 或 1 次/40 秒
輻射感應器	蓋革計數管
計測範圍	$0.05\mu\text{Sv}/\text{h} \sim 1400\mu\text{Sv}/\text{h}$ $5.00\mu\text{Rem}/\text{h} \sim 140\text{mRem}$
解析度	$0.01\mu\text{Sv}/\text{h}$ $0.01\mu\text{Rem}/\text{h}$
精確度	$\pm 15\%$ Cesium-137
加馬能量範圍	$10\text{KeV}$ to $1.25\text{ MeV}$
X-rays 能量範圍	$3\text{KeV}$ to $3.0\text{ MeV}$
$\beta$ -beta 能量範圍	$25\text{KeV}$ to $3.5\text{ MeV}$
CPM	0~1999
CPS	0~212
劑量累計紀錄間隔	1~999 天

### 7.2 無線電磁波強度

取樣率	1 次/10 秒
RF 感應器	單軸感應器
量測範圍	$0.1 \sim 14.0\text{ V/m}$
精確度	$\pm 2\text{dB}$ 在 $2.45\text{GHz}$
測量頻率範圍	$50\text{MHz}$ to $3.5\text{GHz}$
測量範圍	( $0.02\mu\text{W}/\text{m}^2$ to $484.6\mu\text{W}/\text{m}^2$ ) ( $0.01\mu\text{W}/\text{cm}^2$ to $45.3\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ) ( $36.1\text{mV/m}$ to $13.90\text{V/m}$ ) ( $0.01\text{mA/m}$ to $30.01\text{mA/m}$ ) ( $-46\text{dBm}$ to $16\text{dBm}$ )
解析度	$0.01\mu\text{W}/\text{m}^2, 0.01\mu\text{W}/\text{cm}^2, 0.2\text{mV/m}, 0.02\text{mA/m}, 2\text{dB}$

## 8 維護與維修

1. 當 LCD 顯示出 “” 符號時，表示電力不足，請立即更換新電池，以確保準確度。
2. 鬧汙時請用柔軟布擦拭，如眼鏡布，勿使用化學品等溶劑擦拭。
3. 長期不使用時，請將電池拆除以防止電池漏液腐蝕內部零件。
4. 當儀錶發生故障，只能交由授權的維修商或寄回原廠維修。

## 9 電池更換

1. 關閉電源。
2. 打開儀錶背面的電池蓋，將電池取下。
3. 請依正負極性裝上一新的 9V 鹼性電池。
4. 蓋回電池蓋。



## 10 產品最終處置



注意：這個符號代表電錶及配件需予分開及正確處理。